

Nastavit měřicí rozsah: měření odporu ($2 \text{ k}\Omega$)

Zkušební krok	V.A.G 1598 A zdiřky	Kontrolovaný	• Podmínky pro kontrolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
7	3 + 4	Odpor snímače otáček přední pravý -G45-	• zapalování vypnuto	1,0 až $1,3 \text{ k}\Omega$	<ul style="list-style-type: none"> – Rozpojít svorkovnici na snímači otáček. – Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení. – Pohybovat v průběhu zkoušky vedeními. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa <p>Jestliže ve vedení nebyla zjištěna závada:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vyměnit snímač otáček -G45- ⇒ strana 45-60
8	33 + 34	Odpor snímače otáček přední levý -G47-	• zapalování vypnuto	1,0 až $1,3 \text{ k}\Omega$	<ul style="list-style-type: none"> – Rozpojít svorkovnici na snímači otáček. – Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení. – Pohybovat v průběhu zkoušky vedeními. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa <p>Jestliže ve vedení nebyla zjištěna závada:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vyměnit snímač otáček -G47- ⇒ strana 45-60
9	7 + 6	Odpor snímače otáček zadní pravý -G44-	• zapalování vypnuto	1,0 až $1,3 \text{ k}\Omega$	<ul style="list-style-type: none"> – Rozpojít svorkovnici na snímači otáček. – Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení. – Pohybovat v průběhu zkoušky vedeními. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa <p>Jestliže ve vedení nebyla zjištěna závada:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vyměnit snímač otáček -G44- ⇒ strana 45-65

Nastavit měřicí rozsah: měření odporu (2 kΩ)

Zku- šební krok	V.A.G 1598 A zdiřky	Kontrolováno	• Podmínky pro kon- trolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
10	37 + 36	Odpor snímače otáček zadní levý -G46-	• zapalování vypnuto	1,0 až 1,3 kΩ	<ul style="list-style-type: none"> – Rozpojít svorkovnici na snímači otáček. – Zkontrolovat vedení podle schématu zapojení. – Pohybovat v průběhu zkoušky vedeními. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa <p>Jestliže ve vedení nebyla zjištěna závada:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vyměnit snímač otáček -G46- ⇒ strana 45-65.

Nastavit měřicí rozsah: měření napětí (20 V ~)

Zku- šební krok	V.A.G 1598 A zdiřky	Kontrolováno	• Podmínky pro kon- trolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
11	3 + 4	Napěťový signál snímače otáček přední pravý -G45-	<ul style="list-style-type: none"> • vozidlo zvednuto • zapalování vypnuto – předním pravým ko- lem otáčet rychlostí asi 1 ot./s 	střídavé napětí min. 65 mV	<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat montáž snímače otáček a im- pulzního kola. – Překontrolovat, zda ne- byl snímač otáček -G45- zaměněn a načíst blok naměřených hod- not ⇒ strana 45-116, číslo zobrazované sku- piny 001
12	33 + 34	Napěťový signál snímače otáček přední levý -G47-	<ul style="list-style-type: none"> • vozidlo zvednuto • zapalování vypnuto – předním levým ko- lem otáčet rychlostí asi 1 ot./s 	střídavé napětí min. 65 mV	<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat montáž snímače otáček a im- pulzního kola. – Překontrolovat, zda ne- byl snímač otáček -G47- zaměněn a načíst blok naměřených hod- not ⇒ strana 45-116, číslo zobrazované sku- piny 001
13	7 + 6	Napěťový signál snímače otáček zadní pravý -G44-	<ul style="list-style-type: none"> • vozidlo zvednuto • zapalování vypnuto – zadním pravým ko- lem otáčet rychlostí asi 1 ot./s 	střídavé napětí min. 190 mV	<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat montáž snímače otáček a im- pulzního kola. – Překontrolovat, zda ne- byl snímač otáček -G44- zaměněn a načíst blok naměřených hod- not ⇒ strana 45-116, číslo zobrazované sku- piny 001

Nastavit měřicí rozsah: měření napětí (20 V ≈)

Zkušební krok	V.A.G 1598 A zdírky	Kontrolováno	• Podmínky pro kontrolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
14	36 + 37	Napěťový signál snímače otáček zadní levý -G46-	<ul style="list-style-type: none"> • vozidlo zvednuto • zapalování vypnuto – zadním levým kolem otáčet rychlostí asi 1 ot./s 	střídavé napětí min. 190 mV	<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat montáž snímače otáček a impulzního kola. – Překontrolovat, zda nebyl snímač otáček -G46- zaměněn a načíst blok náměřených hodnot ⇒ strana 45-116, číslo zobrazované skupiny 001

Kontrola funkčnosti: kontrolka ABS -K47-

Zkušební krok	V.A.G 1598 A zdírky	Kontrolováno	• Podmínky pro kontrolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
15	-	Funkce kontrolky ABS -K47	<ul style="list-style-type: none"> • výpisem paměti závad nebyla zjištěna žádná závada v paměti závad řídicí jednotky ABS -J104 • zapalování vypnuto • vícepólová svorkovnice je namontována na řídicí jednotce ABS -J104 a zajištěna – zapnout zapalování 	kontrolka -K47- se na asi 2 s rozsvítí a opět zhasne	<p>Jestliže kontrolka ABS na asi 2 s nerozsvítí:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat vedení z konektoru T47a/22 (řídicí jednotka) ke konektoru T32a/19 (panel přístrojů) na zkrat na kostru. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa – Překontrolovat panel přístrojů, závada v panelu přístrojů. ⇒ Elektrická zařízení; oprav. skup. 90; Panel přístrojů

Kontrola funkčnosti: kontrolka brzdového systému -K118-					
Zkušební krok	V.A.G 1598 A zdířky	Kontrolováno	• Podmínky pro kontrolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
16	-	Funkce kontrolky brzdového systému -K118	<ul style="list-style-type: none"> • hladina brzdové kapaliny je v pořádku • zapalování vypnuto • vícepólová svorkovnice je namontována na řídicí jednotce ABS -J104 a zjištěna – zapnout zapalování 	kontrolka -K118- se na asi 2 s rozsvítí a opět zhasne	<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat spínač hladiny brzdové kapaliny -F34- ve víčku nádobky brzdové kapaliny. – Překontrolovat vedení z konektoru T32a/29 (panel přístrojů) ke spínači hladiny brzdové kapaliny na zkrat na kostru. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa – Překontrolovat panel přístrojů, závad v panelu přístrojů. ⇒ Elektrická zařízení, oprav. skup. 90; Panel přístrojů

Kontrola funkčnosti: kontrolka ASR/ESP -K155-					
Zkušební krok	V.A.G 1598 A zdířky	Kontrolováno	• Podmínky pro kontrolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
17	-	Funkce kontrolky ASR/ESP -K155-	<ul style="list-style-type: none"> • zapalování vypnuto • vícepólová svorkovnice je namontována na řídicí jednotce ABS -J104 a zajištěna – zapnout zapalování 	kontrolka -K155- se na asi 2 s rozsvítí a opět zhasne	<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat vedení z konektoru T47a/22 (řídicí jednotka) přes ovladač kontroly ESP -J535- ke konektoru T32b/14 (panel přístrojů) na přerušení a na zkrat na plus. Svítí-li kontrolka -K155- stále: – Překontrolovat vedení z konektoru T47a/22 (řídicí jednotka) přes ovladač kontroly ESP -J535- ke konektoru T32b/14 (panel přístrojů) na přerušení a na zkrat na kostru. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa – Překontrolovat panel přístrojů, závada v panelu přístrojů. – Překontrolovat spínač ASR/ESP -E256-. ⇒ Elektrická zařízení; oprav. skup. 90; Panel přístrojů – Překontrolovat napájecí relé kontroly -K155-. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa

Kontrola funkčnosti: kontrolka spínače ASR/ESP -E256- ve zkušebním kroku 18; napájení (20 V=) ve zkušebním kroku 18a

Zkušební krok	V.A.G 1598 A zdiřky	Kontrolováno	• Podmínky pro kontrolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
18	-	Funkce spínače ASR/ESP -E256-	<ul style="list-style-type: none"> • zapalování vypnuto • funkce kontroly ASR/ESP -K155- zkонтролována zkušebním krokem 17 • vícepólová svorkovnice je namontována na řídící jednotce ABS -J104- a zajištěna zapnut zapalování 	kontrolka -K155- se na asi 2 s rozsvítí a opět zhasne	<ul style="list-style-type: none"> - Provést zkušební krok 18a
			<ul style="list-style-type: none"> - stisknout spínač ASR/ESP 	kontrolka -K155 se rozsvítí	
			<ul style="list-style-type: none"> - ještě jednou stisknout spínač ASR/ESP 	kontrolka -K155 zhasne	
18a	15 + 24	Funkce spínače ASR/ESP -E256-	<ul style="list-style-type: none"> - vypnout zapalování - odpojit vícepólovou svorkovnicí z řídící jednotky ABS -J104- - připojit zkušební box V.A.G 1598 A s adaptérem V.A.G 1598/33 - zapnout zapalování - spínač -E256- nestisknut a kontrolka -K155- svítí - spínač -E256- držet stisknutý a kontrolka -K155- svítí 	3,5 - 5,0 V 8,0 - 14,5 V	<ul style="list-style-type: none"> - Překontrolovat vedení z konektoru T47a/15 (řídící jednotka). - Překontrolovat vedení z konektoru T47a/24 (řídící jednotka) ke konektoru T4f/2 (spínač ASR/ESP) na přerušení nebo na zkrat na plus nebo na kostru. - Překontrolovat vedení z konektoru T47a/24 (řídící jednotka) ke konektoru T32b/14 (panel přístroj) na přerušení a na zkrat na plus nebo na kostru. - Překontrolovat napájení z konektoru T4f/1 (spínač ASR/ESP) přes pojistku S13 na přerušení. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa - Vyměnit spínač ASR/ESP. ⇒ Karosserie - montážní práce; oprav. skup. 70; Přístrojová deska

Nastavit měřicí rozsah:**měření napětí (20 V =) ve zkušebním kroku 19, měření odporu (200 Ω)/20 M Ω) ve zkušebním kroku 19a**

Zku- šební krok	V.A.G 1598 A zdírky	Kontrolováno	• Podmínky pro kon- trolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
19	-	Ukostření a napětí snímače úhlu natočení vo- lantu -G85	<ul style="list-style-type: none"> • zapalování vypnuto – odpojit vicepólovou svorkovnici T47a z řídicí jednotky ABS -J104- – rozpojit svorkovnici ze snímače úhlu natočení volantu – překontrolovat napájení snímače úhlu natočení volantu na svorkovnici T6w – překontrolovat vedení mezi konektorem T6w/4 a konektorem T6w/1 	10,0 - 14,5 V	<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat vedení z konektoru T6w/4 (snímač úhlu natočení volantu) k pojistce S15 na přerušení. – Opravit vedení podle schématu zapojení. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa
			<ul style="list-style-type: none"> • zapalování zapnuto – překontrolovat vedení mezi konektorem T6w/5 a konektorem T6w/1 		<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat vedení z konektoru T6w/5 (snímač úhlu natočení volantu) k pojistce S13 na přerušení. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa
19a	-	Vedení snímače úhlu natočení vo- lantu -G85	<ul style="list-style-type: none"> • nastaven měřicí rozsah 200 Ω – připojit zkušební box V.A.G 1598 A s adapté- rem V.A.G 1598/33 – překontrolovat násle- dující vedení na přerušení: – vedení z konektoru T6w/3 (snímač úhlu natočení volantu) s ko- nektorem T47a/19 (řídicí jednotka) – vedení z konektoru T6w/2 (snímač úhlu natočení volantu) s ko- nektorem T47a/20 (řídicí jednotka). – vedení z konektoru T6w/1 ke kostře 	max. 1,5 Ω	<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat vedení na přerušení. – Opravit vedení podle schématu zapojení. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa
			<ul style="list-style-type: none"> • nastaven měřicí rozsah 20 MΩ – vyjmout pojistku S13 – překontrolovat vedení na zkrat na plus nebo na kostru 	$\infty \Omega$	

Nastavit měřicí rozsah: měření odporu (200 Ω/20 MΩ)

Zkušební krok	V.A.G 1598 A zdírky	Kontrolováno	• Podmínky pro kontrolu – další práce	Požadovaná hodnota	Opatření při odchylkách od požadované hodnoty
20		Vedení snímače příčného zrychlení -G200	<ul style="list-style-type: none"> • zapalování vypnuto • nastaven měřicí rozsah 200 Ω – vyjmout pojistku S13 – odpojit vícepólovou svorkovnici T47a z řídicí jednotky ABS -J104- – připojit zkušební box V.A.G 1598 A s adaptérem V.A.G 1598/33 – rozpojít svorkovnici T3n ze snímače příčného zrychlení – zkontovalat následující vedení na přerušení: – vedení z konektoru T3n/1 (snímač příčného zrychlení) s konektorem T47a/40 (řídicí jednotka) – vedení z konektoru T3n/2 (snímač příčného zrychlení) s konektorem T47a/9 (řídicí jednotka) – vedení z konektoru T3n/3 (snímač příčného zrychlení) s konektorem T47a/25 (řídicí jednotka) 	max. 1,5 Ω	<ul style="list-style-type: none"> – Překontrolovat vedení na přerušení. – Opravit vedení podle schématu zapojení. ⇒ Elektrická schémata, Hledání závad, Montážní místa
			<ul style="list-style-type: none"> • nastaven měřicí rozsah 20 MΩ – vyjmout pojistku S13 – překontrolovat vedení na zkrat na plus nebo na kostru 	∞ Ω	